

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Guterjunge3“ vom 20. April 2020 um 11:36

[Zitat von Hannes H.](#)

Wenn die Kamera gar nicht geht, hilft dir die Firmware auch nichts. Vor allem, wenn du kein Firmwareupdate beim RNS510 gemacht hast, dann muss die Kamera immer funktionieren. Mit einem Update gab es sporadische Ausfälle, mal ging es ein Monat ohne Probleme, dann kam wieder 2x hintereinander kein Bild.

Du musst irgendetwas falsch angeschlossen oder falsch codiert haben.

Hallo Hannes,

ich hatte vor dem Einbau der RFK das RNS auf den Stand FW5238 aktualisiert. 😬

Von daher befürchte ich habe ich auch den RFK Bug mit aufgespielt welcher mir nun das Leben schwer macht. 😭

Falsch anschließen konnte man bei dem fertigen Kabelsatz nicht.

Die CAN-Anbindung des RFK-Steuergerätes funktioniert und ich habe dieses per VCDS im Gateway angemeldet. Kann also normal drauf zugreifen und es läuft ohne Fehlermeldungen.

Mehr VCDS Einstellungen konnte ich nicht finden. Im RNS 510 kann ich ja nur die RFK-Low programmieren.

Von daher tippe ich ganz stark auf ein Software Problem im Radio... daher meine Hoffnung auf den RFK-Bugfix.

Gruß

Dennis