

# RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Hannes H.“ vom 20. April 2020 um 11:49

[Zitat von Guterjunge3](#)

ich hatte vor dem Einbau der RFK das RNS auf den Stand FW5238 aktualisiert. 😬

Von daher befürchte ich habe ich auch den RFK Bug mit aufgespielt welcher mir nun das Leben schwer macht. 😭

Von daher tippe ich ganz stark auf ein Software Problem im Radio... daher meine Hoffnung auf den RFK-Bugfix.

Naja, selbst ohne den Bug hat die Kamera zu 95% funktioniert. Von daher müsste sie zumindest einmal funktionieren, aus der Sicht wird das nichts bringen.

MfG

Hanes