

Bluetooth Audio Streaming geht nicht

Beitrag von „colkurtz“ vom 24. April 2020 um 14:23

Ergebnis nach Besuch meines VW Autohauses - ich hoffe ich gebe es korrekt wieder:

Es liegt an meinem Telefon, konkret an der nicht in vollem Umfang unterstützen Android-Version. Mein Handy hat die derzeit aktuellste Android Version "9". Markenspezifisch wurde von Huawei bislang nur eine ältere Android-Version an VW spezifiziert (Android 8.1 (?) ...oder so...). Erst wenn Huawei ein (Android-) Update an VW übermittelt haben wird, wird eine volle Bluetooth-Funktionalität meines Huawei P20 gegeben sein können. Ob und wann das so sein wird, weiß keiner. Und ich gehe davon aus, dass ich mir dann erst noch ein Softwareupdate aufspielen lassen muss.

Ich hoffe, anderen Touaregfahrer mit ähnlichem Problem kann das weiterhelfen.