

Bluetooth Audio Streaming geht nicht

Beitrag von „colkurtz“ vom 24. April 2020 um 18:45

Mein Telefon läuft in anderen Auto ohne Probleme.

Ein weiteres Telefon, ein Allerwelts-Samsung mit altem Android 8.0.0, produziert via Bluetooth die gleichen Probleme! Aussetzer alle ca. 10 sec bei der Musikübertragung.

Zusätzlich habe ich dieses Samsung oldschool-mäßig in der Mittelkonsole via Multimedialkabel mit AUX-Klinke angeschlossen. Potzblitz: Auch hier Aussetzer beim Musikabspielen alle 10 sec.

Ein klassischer USB Stick via Multimedialkabel angeschlossen läuft dagegen unterbrechungsfrei.

Ergo: Ich glaube an einen "Bug", einen Fehler meines Multimediasystems im Touareg. Und ein bißchen verarscht komme ich mir auch vor, dass mich mein VW Händler damit abgewimmelt hat, es läge an der Android Softwareversion meines Handys?!

Versionen bei meinem Toureg (vielleicht nützlich):

Most Zugversion: HN+_EU_VW_P0820

MU Software: 0920

AudioManager 50.1.0/50.1G1.138.4

Bluetooth 15.0.0/15.0G1.138.4