

Steuerketten Versatz

Beitrag von „papaschlumpf2000“ vom 25. April 2020 um 21:32

Hallo Touareg-Freunde,

ich habe mir einen Touareg 3.2 mit 241PS gekauft.

Dieser lief unrund und hatte Zündaussetzer.

Daraufhin habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinderkopf überholen und planen lassen.

Da schlechte Kompression.

Habe 2 neue Steuerketten mit neuen Gleitschienen, Kettenspanner usw erneuert.

Nockenwellenversteller habe ich nicht erneuert da die Kette und Versteller 2015 vor 50tkm erneuert wurden.

Jetzt läuft er leider trotzdem nicht richtig.

Er startet schlecht und die MB 208 und 209 zeigen eine große Spreizung an.

208 : -4

209 : 2

Nockenwellensensoren habe ich schon Quergetauscht Werte bleiben gleich.

Bitte um Hilfe 😊