

Injektoren - Einspritzmenge 0

Beitrag von „ases“ vom 26. April 2020 um 13:02

Hallo,

mein Touareg möchte nicht anspringen. Ich habe mit CarPort nachgeschaut und stellt sich raus, dass die Injektoren gar kein Diesel einspritzen. Luft kann nicht in Hochdruckröhren sein, da ich mit CarPort diese "durchgespült" habe, mit 035 Code(mehr als 3 min.). Gibt es eine Möglichkeit den Druck in den Röhren zu prüfen, weil wenn der Druck zu niedrig ist, öffnen die Injektoren nicht. Oder was sollte ich sonst noch überprüfen? MfG