

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Guterjunge3“ vom 27. April 2020 um 10:05

Falls es jemanden interessiert: Die RFK funktioniert nun! 🙌👏

Lösung war in meinem Fall wirklich das Steuergerät.

Die Version 7L6 907 441 **C** war nicht kompatibel zum RNS 510.

Das Steuergerät 7L6 907 441 **B** funktionierte sofort und ohne Probleme.

Also jetzt ist die Frau glücklich über die Kamera und auch ich finde es einfach nur super wenn man einen Anhänger anhängen will. 😊👍

Das mit dem RFK-Fix gehe ich bei Bedarf noch an - erst mal die Lage beobachten.

Gruß

Dennis