

# Öl im Kühlwasser V10

**Beitrag von „christT“ vom 29. April 2020 um 12:45**

Moin,

das noch Öl drin ist, kann vielleicht auch davon kommen, dass das Thermostat beim Spülen nicht arbeitet und somit nicht der gesamte Kreislauf gereinigt wurde. Denn wenn du 600km gefahren bist, ist der Kreislauf sicher gut durchgewärmt.

Gruß, Chris