

Kein Tiefton rechts vorne und links hinten (Dynaudio + Rns510)

Beitrag von „Walliwalli“ vom 30. April 2020 um 19:03

Ich denke tatsächlich das 2 von 4 Lautsprecher kaput sind. Weiss jemanden vielleicht ob der Anschluss gleich ist zwischen der T1 und T2?

Die Artikelnummer sehen fast gleich aus:

7L[6035454](#)

1Q0035454D

Danke!