

# **RNS850 sporadisch schwarzes Bild bei der Rückfahrkamera**

**Beitrag von „AndiHH“ vom 2. Mai 2020 um 11:30**

Moin nochmal,

so, ich denke, ich habe den Fehler gefunden. So wie das aussieht, liegt es am Stecker an der Headunit im Handschuhfach. Beim erneuten Verlegen, wurde er wohl versehentlich geknickt, so dass er nur sporadisch Kontakt hat. Da werde ich wohl noch mal ran müssen.

Viele Grüße

Andi