

Stopp! Fehler: Fahrwerk

Beitrag von „markustoe“ vom 2. Mai 2020 um 16:14

Was mir dazu einfällt...

Der Dicke hat vorletzte Wochen seine Sommerschluffen bekommen.

Der freundliche hat den einfach mit der Bühne hochgekommen, muss da nicht der Wagenheber Modus eingestellt werden?

Könnte das der Grund sein?