

V6 TDI Fehler P2020 und Motorkontrollleuchte Saugrohr

Beitrag von „aud“ vom 9. Mai 2020 um 11:59

Hallo!

Kann den Fehler jemand von euch entschlüsseln?

Ist es eine hängende/defekte Saugrohrklappe?

Ist Bank 2 Fahrerseite?

Die Beifahrerseite wurde vom Vorbesitzer, vor 600km in einer freiem Werkstatt, gegen ein originales Neuteil getauscht.

V6 TDI

05.2008

Motorkennbuchstabe: CAS

240PS

110tkm

P2020

Ansaugstutzen Kanalregelung Sensor/Schalter (Bank 2) - Schaltkreis Bereich/Leistung

Status des Fehlercodes

Bestätigter Fehlercode(DTC)

Motorstatus zum Zeitpunkt der Störung

Freeze Frame Fehlercode: P2020

Berechneter Lastwert: 58,0 %

Temperatur Kühlmittel: 43 °C

Luftdruck Einlasskanal: 1,00 bar

Motordrehzahl: 755,50 U/min

Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h

Temperatur Ansaugluft: 34 °C

Luftdurchfluss: 12,80 g/s

Zeit seit Motorstart: 2 Sekunden

Einspritzdruck: 298,2 bar

Ansteuerung Abgasrückführung: 16,1 %

Fehler Abgasrückführung: -1,6 %

Barometrischer Umgebungsdruck: 1,01 bar

Spannung Kontroll-Modul: 11,560 Volt

Umgebungsluft-Temperatur: 26 °C

Gaspedalstellung D: 14,5 %

Gaspedalstellung E: 14,5 %

Festlegung Drosselklappenstellglied: 55,7 %