

Öldruck Motor aus

Beitrag von „Slahter“ vom 10. Mai 2020 um 16:58

•

Habe folgendes Problem wenn mein touareg v 10 kalt ist ist alles ok erst wenn er warm ist und man richtig fährt kommt die meldung öldruck motor aus.

habe auch festgestellt das die wasser temperatur normal ist bei 90c allerdings die öl temperatur liegt bei 120-130 was auch noch auffällig war wenn ich dann aus mache und wieder an springt der zeiger vom öldruck von 100 auf 130 ,muss auch noch dazu sagen das der ölkühler neu gemacht wurde weil die werkstatt meinte das er da wasser reindrückt vorher hatte ich keine öldruck probleme erst nach dem einbau . was ich auch festgestellt habe das er öl tropft beifahrer seite aber nicht tropf sondern es ist schon mehr ,seit dem der neue ölkühler verbaut ist vll könnt ihr mir ja weiter helfen oder hängt es mit der tandempumpe zusammen wegen dem öldruck vielen dank schonmal voraus Beste Grüße. Fahrzeug daten 7L BLE 5.0 v10 2005 240000km