

Öldruck Motor aus

Beitrag von „Slahter“ vom 10. Mai 2020 um 16:58

•

Habe folgendes Problem wenn mein Touareg v 10 kalt ist ist alles ok erst wenn er warm ist und man richtig fährt kommt die Meldung Öldruck Motor aus.

Habe auch festgestellt dass die Wasser Temperatur normal ist bei 90°C allerdings die Öltemperatur liegt bei 120-130 was auch noch auffällig war wenn ich dann ausmache und wieder anspringt der Zeiger vom Öldruck von 100 auf 130, muss auch noch dazu sagen dass der Ölkühler neu gemacht wurde weil die Werkstatt meinte dass er da Wasser reindrückt vorher hatte ich keine Öldruckprobleme erst nach dem Einbau. Was ich auch festgestellt habe dass er Öl tropft Beifahrerseite aber nicht tropft sondern es ist schon mehr, seit dem der neue Ölkühler verbaut ist Vll könnt ihr mir ja weiter helfen oder hängt es mit der Tandempumpe zusammen wegen dem Öldruck vielen Dank schonmal voraus Beste Grüße. Fahrzeug Daten 7L BLE 5.0 v10 2005 240000km