

Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „Fred2000“ vom 13. Mai 2020 um 12:16

So, mit Laptop ausgelesen. Bis auf einen Fehler im Motorsteuergerät bzgl einer defekten Glühkerze keine Fehler aufgetaucht.

Das ist die Kodierung des Zentralsteuergerätes. Könnte hier etwas verstellt sein?