

# Linker Spiegel ohne Funktion

**Beitrag von „Christoph523“ vom 15. Mai 2020 um 06:48**

Hallo. Hab gestern festgestellt dass meine Spiegelverstellung links nicht mer ging. Hab dann den Verstellmotor ausgebaut und auf die rechte Seite eingebaut. Motor geht. Dann hab ich die Spiegel eingeklappt. Beim ausklappen ging nur noch der rechte raus. Links klappt er nicht mehr aus und Spiegelverstellung geht auch nicht. Was könnte dass sein. Laut Bordbuch sind die Sicherungen 44 und 49 für die Spiegel. Aber selbst wenn ich beide rausmach geht die Verstellung rechts weiterhin.