

Linker Spiegel ohne Funktion

Beitrag von „Christoph523“ vom 15. Mai 2020 um 16:18

Hi ok sorry falls man es falsch verstanden hat. Hab ihn heut auslesen lassen. Fehler war „Software prüfen“. Jetzt weis ich auch net. Sie sagen evtl Komfortsteuergerät. Es geht nur linker Spiegel nicht. Einklappfunktion und Spiegelverstellung. Verstellmotor hab ich geprüft. Der geht. Werd wohl um den freundlichen nicht rumkommen.