

Temperatursensor G62, Hauptlüfter läuft nach, Selbsteinbauversuch und ein paar Fragen

Beitrag von „V8-FahrerNW“ vom 22. Mai 2020 um 19:06

Hallo.

Also deine Anleitung ist echt spitze gewesen und hat mir sehr geholfen.

Habe auch einen V8 Bj 2004 und habe daß selbe Problem gehabt. Lüfter ging bereits an, wenn ich die Zündung einschaltete und er lief nach. Bis zu 10 Minuten.

Nach dem 3., 4. Starten bei Kurzstrecken, ging er nicht mehr an. Batterie platt. [] [] [] [] ♂

Neuen original G62 beim "freundlichen"

geholt und eingebaut. Fehler nochmals manuell gelöscht und fertig.

Ob es dauerhaft funktioniert, weiß ich noch nicht. Werde ich merken in den nächsten Tagen ob der Fehler nochmal auftritt oder ob ich alles richtig gemacht habe. [] [] [] []

Aber eine kleine Anmerkung :

Laut freier Werkstatt kostet der G62 als originalteil bei VW 23,50 Euro....

Beim VAG Händler habe ich aber 44 Euro bezahlt. [] [] [] [] [] []

Und das ohne neue Dichtung und Halteklammer...

Abzocke ist das und mehr nicht...

Rund 20 Euro mehr, nur weil man es selbst einbaut??? [] [] [] [] ♂ [] [] [] [] ♂ [] [] [] [] ♂

Aber egal. Mal sehen wie es läuft.

Nochmals vielen Dank für deine Anleitung. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []