

# Temperatursensor G62, Hauptlüfter läuft nach, Selbsteinbauversuch und ein paar Fragen

Beitrag von „Bergheimer“ vom 23. Mai 2020 um 09:33

Moin,

sehr gute, technisch einwandfreie, bebilderte Anleitung... 

Bei meinem Audi V8 Benziner werden alle 3 Jahre prophylaktisch der G62 und LMM gewechselt. Werde ich beim Touareg beibehalten.

Beide gehen schleichend defekt und sind maßgeblich an Getrieben Totalausfällen beteiligt.

VG

didi