

Getriebeölverlust Bereich Ölkühler

Beitrag von „Hannes H.“ vom 23. Mai 2020 um 16:31

Servus Marco,

danke für die schnelle Antwort. Optisch sieht von vorne alles ok aus, von daher würde ich bei meinem einen Steinschlag ausschließen. Aber ich werde wohl mal die Stoßstange abbauen und nachsehen was da tatsächlich kaputt ist.

Bei mir ist dann sowieso auch ein Getriebeölwechsel fällig, so wird dann zumindest alles gemacht!

MfG

Hannes