

# Getriebeölverlust Bereich Ölkühler

Beitrag von „Hannes H.“ vom 25. Mai 2020 um 21:10

## [Zitat von Action](#)

also ich habe letzte Woche meinen Servoölkühler am 7L (Motor BKS) tauschen müssen.  
Irgendwo hat er auch ein bisschen Öl am Übergang zur Leitung rausgedrückt,

Hallo Andi,

diesen Servokühler gibt es bei meinem gar nicht mehr, der wurde wohl im Zuge des Facelifts oder spätestens mit der Umstellung auf den neuen Motor eingespart...

MfG

Hannes