

# 7L V10 verliert Kühlwasser im Radhaus vo li

**Beitrag von „arthurb“ vom 26. Mai 2020 um 15:02**

Hallo gerlin?

Die Rohre gehen zum Zuheizter wie Robert schon gesagt hat.

Die Rohre scheuern gerne mal an der Durchführung (dein grüner Kreis) an der Karosserie. Der Kühlwasserverlust ist nur durch Ersatz des Rohres zu beheben.

Ich selbst habe diese Arbeit an meinem damaligen R5 durchgeführt.

Ich kann den Rat von Robert zu 100 Prozent bestätigen. ErWin wird hier dein Freund sei.

Diese Reparatur ist nämlich sehr umfangreich.!

LG Arthur