

# Motor ist inkontinent

**Beitrag von „coala“ vom 27. Mai 2020 um 10:29**

Servus Igor,

ja richtig, so sollte es sein. Der Behälter, bzw. die Einfüllöffnung würde sich dann unterhalb des Ladebodens im Kofferraum befinden.

Grüße

Robert