

Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „IngoM“ vom 27. Mai 2020 um 13:21

Hallo miteinander,

bei meinem 7L GP von 2009 fängt die Heckklappe nun auch an zu schwächeln. Bleibt noch oben, geht aber nicht mehr ganz hoch.

Was genau ist der technische Unterschied zwischen den linken und rechten (7L6 827 550 N / 7L6 827 550 L) Dämpfern der Heckklappe?

Wenn ich bei den üblichen Kfz-Teile Lieferanten die Teilenummern mit N oder L eingebe, werden immer die gleichen Dämpfer angeboten.

Davon abgesehen werden auch Dämpfer mit unterschiedliche Hublänge und Ausschubkraft (N) angeboten.

Welche Hublänge und Ausschubkraft ist denn nun passend?

Die gleichen Fragezeichen habe ich auch bei den Dämpfern für die Heckscheibe. Ist 7L6845587a für beide Seiten gleich, oder gibt es da auch noch einen anderen Endbuchstaben für links u. rechts ?

Welcher Hersteller ist wohl qualitativ am ehesten zu empfehlen?

Vielen Dank für eine hilfreiche Hilfe.

Gruß, Ingo