

# Touareg übernimmt die Einstellung für das Luftfahrwerk nicht

**Beitrag von „Windsurfer12“ vom 28. Mai 2020 um 19:20**

Hallo ihr lieben,

ich bin mit meinem Dicken am Ende...

Folgendes ist passiert:

Vor 2-3 Wochen stand der Dicke morgens plötzlich schief auf dem Hof, die linke Seite hing vorne und hinten runter!

Ich dann zu VW, neu anlernen, ging aber nicht, er hat die Werte nicht übernommen und ging links immer mehr als rechts, ich sollte alle Sensoren an jeden Rad für die Höhe wechseln, gesagt - gestand, wieder hin, das gleiche Problem wieder, eingestellt aber die Werte werden nicht übernommen, angeblich Steuergerät defekt, also neues Steuergerät, bei einem anderen VW Händler angelernt und codiert, gleiche Problem wie vorher, der einzige Unterschied, großes Loch in der Geldbörse.

Ich kann den Dicken hoch und runter fahren links hängt er immer mehr als rechts.

Ich weiß nicht weiter, noch jemand eine Idee??

Schöne Grüße