

Motor lässt sich nicht abstellen + multiple Fehler - gelöst

Beitrag von „pe7e“ vom 31. Mai 2020 um 16:31

Hi,

Ich habe schon einige 7P VFL gesehen mit 5 Liter Wasser in den Fussräumen. Insbesondere die mit Pano. Aber auch schon ohne Pano, dafür mit fehlerhafter Frontscheibendichtung.

Eigenartiger Weise ist nie ein Steuergerät Hops gegangen. Nach dem Trockenlegen gingen alle wieder.

Gruß und viel Erfolg