

Kühlmittelregler

Beitrag von „wi-me“ vom 31. Mai 2020 um 23:02

Hallo zusammen,

hier noch eine Ergänzung, zum Wechsel des Kühlmittelreglers bei meinem Touareg V8 (AXQ). Nach dem wechseln des Kühlmittelregler habe ich die Ursache der Funktionsstörung gefunden. Er ist an sich in Ordnung, das eigentliche Problem war das Entlüftungsventil dessen Kugel festsaß (Regler einmal aufstoßen und die Kugel war wieder).

Dadurch konnte das Luftpolster vor dem Temperaturregler nicht abgebaut werden, es kam zu Temperaturschwankungen des Kühlmittel und der Kühlmitteltemperaturanzeige.

Nach dem Wechsel des Kühlmittelreglers steigt die Temperaturanzeige stetig bis auf 90°C, ohne während der Fahrt zu schwanken.

Anbei zwei Fotos des originalen Temperaturregler.

Frohe Pfingsten!

Gruß

wi-me

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.