

# Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 1. Juni 2020 um 11:50

[Zitat von Fred2000](#)

Liebe Teilhabende,

ich konnte das Problem lösen. Der DLA wird außer Funktion gesetzt wenn beim ACC Assistenten das Beschleunigungsprofil auf ECO eingestellt ist.

Fragt mich bitte nicht warum das so ist aber sobald ein anderes Fahrprofil gewählt wird funktioniert das System so wie es soll.

Hallo,

wo bitte stellt man beim ACC Assistenten ein Beschleunigungsprofil ein.

Ich bin wohl ein wenig verwirrt, ich finde das weder im Handbuch noch im Menue (Mj. 2014; V8 TDI)?

Gruß

Hannes