

Grundeinstellung kann nicht durchgeführt werden !!!

Beitrag von „micha912“ vom 1. Juni 2020 um 15:32

Hallo, ist hier zwar schon ne Weile her, aber ich klinge mich mal mit ein, weil ich auch gerade nicht weiterkomme. Die letzte Grundeinstellung vom LFW ist fehlgeschlagen, seitdem hab ich nen Fehler im Speicher von wegen "Grundeinstellung nicht ausgeführt" oder so. Also hab ich mich gerade nochmal hingesezt:

Schlepptop auf dem Fahrersitz, Fenster Fahrertür offen, alle Türen und Hauben geschlossen, Motor AN.

Login Code 31564 akzeptiert, also Anpassung gestartet.

Meine Messwerte wichen erheblich von den Vorgaben ab. Soll 497 /502, ist 435 /475, das sind vorn - 62 und hinten - 37mm. Alle Messwerte so eingetragen, wurden auch als zulässig übernommen. Trotzdem werden sie dann zum Abschluss unter MWB 5 nicht übernommen: MWB nicht verfügbar.

Sollte das Fahrzeug wirklich so regeln, brauch ich mich nicht wundern, das es im Sport-Modus 0 federt. Hat jemand noch ne Idee? Wie bereits schon bei den Wischern erfolgreich praktiziert, mal Fahrzeug komplett für ne Weile ohne Spannung stehen lassen, damit sich das STG wieder einkriegt?

MfG Micha