

# Hybrid Steuergerät Freigabe

**Beitrag von „PowerPaul“ vom 4. Juni 2020 um 17:39**

Hallo Leute. Bin erst heute hier gelandet, also begrüße ich erstmal alle. Fahre einen T2 BJ 2010, 3.0 FSI. Habe folgendes Problem: habe bei meinem T2 Motor und Kupplung gemacht und dafür müsste ich Hybridsystem abklemmen, Jetzt muß der Steuergerät neu angelernt werden und wird nach Zugriffsberechtigung gefragt 5-Stelligem Pin, Steuergerät ist 8C. Es ist ein Fehler hinterlegt „8390- Pilotelinie für Hochvoltsystem P0A0A 00(67) - unterbrochen" denn ich nicht löschen kann (löschung des Fehler wird vom Steuergerätabdewiesen) Kann mir da jemand Hilfestellung geben? Ich bedanke mich in vorraus.