

ZV Fahrerseite innen lässt sich nicht entriegeln

Beitrag von „PowerPaul“ vom 6. Juni 2020 um 10:26

Hallo Winnie. Bin neu hier, hatte aber das gleiches Problem. Hast du problem mit entriegelung hin bekommen? Türverkleidung ab, Schalter zerlegen, Platine mit Bremsenreiniger reinigen. Funktion ist zu 100% wieder da.

Gruß

Paul