

schleichender Kühlwasserverlust

Beitrag von „pe7e“ vom 8. Juni 2020 um 10:04

Hi,

vorn links oder eher in Nähe das Radhauses? In Radhausnähe ist nämlich die Standheizung - hier kommt ab und an mal eine vergammelte Leitung vor.

Gruß