

V10 Fehler P0299, P3101, P3103 usw.

Beitrag von „mazelto“ vom 10. Juni 2020 um 11:06

Ihr habt beide Recht. War ja auch Eingangs meine 1. Frage: Wo soll ich anfangen? Das habt ihr mir beantwortet. Ich war gerade in einer Werkstatt die oft an Touareg's und Porsche schrauben. Die machen mir jetzt einen Kostenvoranschlag für Krümmer und Tandempumpe. Heute Abend habe ich einen Preis und erfahre wann ich ihn bringen darf.