

Ruckartige Gangwechsel wenn Öl auf Betriebstemperatur

Beitrag von „IGOR_V10“ vom 11. Juni 2020 um 17:26

Moin,

könnte es sein das es eher an Antriebswellen oder Kardanwellen liegt? Verändert sich dadurch möglicherweise ein Winkel wodurch der Lauf einem nicht mehr ruckelig vorkommt? Möglicherweise hängt es ja garnicht am Getriebe, sondern an einem Flansch bzw. Lager.

Gruß

Igor