

# Fenster Hinten Links ohne Funktion

**Beitrag von „Winni-Pu“ vom 13. Juni 2020 um 17:48**

Hallo Robert,

da ich neuer Touareg Fahrer bin, in eigentlich auch recht zufrieden . Habe viele Jahre ML 55 gefahren, gebe aber zu der Touareg ist in vielen wesentlich besser.

Kennst du Dich gut bei dem Touareg aus ? denn ich haben noch einen Fehler den ich immer wieder lösche da mir keiner sagen kann wo dieser Sensor sitzt oder für was der genau ist

Fehlermeldung: Drucksensor 2 für Abgasunterbrechung

was soll mir das sagen ? wo finde ich das Ding ?

Kannst du mir da weiter helfen ? ist ein V10 aus 2009

Grüße

Winni