

Kein Bremsdruck

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 14. Juni 2020 um 20:47

Hallo ,

? Entlüften mit Gerät und Überdruck geht meist am besten ...

das Verhalten mit der Ampel lässt noch Vermutungen zum Unterdruck für den Bremskraft Verstärker zu , teilweise ist eine zusätzliche , teilweise elektrische (v6 Benzin) Vakuum Pumpe verbaut ? , da im Leerlauf nicht so viel Unterdruck im kurbelgehäuse entsteht , mit Rückschlag Ventilen wird es dann gesplittet, ich hatte dort schon ne kaputte Pumpe , zum anderen reißen die Kunststoff Leitungen schon mal auf

viel Erfolg