

Abgasgeruch im Innenraum

Beitrag von „Basti46120“ vom 18. Juni 2020 um 17:20

Hallo Leute!

Ich poste mal hier, wenn es nicht Passt, bitte verschieben. Habe seit einiger Zeit Abgas Geruch im innen Raum und auch ein Geräusch als wär der Auspuff undicht.

Zum Fahrzeug: T1, V6 TDI, BJ 2004.

Fahrerseite, unterhalb der Bank in der Mitte strömen die Abgase raus. Ist hier der Abgas Krümmer bzw. Deren Dichtungen undicht?

Kann Man die Dichtungen Gegen neue ersetzen oder muss ein neuer Krümmer verbaut werden?

Bitte um eure Vorschläge, Was hier undicht sein könnte.