

Abgasgeruch im Innenraum

Beitrag von „Derrick“ vom 18. Juni 2020 um 20:05

Hallo,

Für Abgasgeruch im Innenraum war beim BKS von meinem Bruder das Rohr mit dem Kompensator vom Turbo-Krümmen zum AGR-Ventil verantwortlich. Das war gerissen.

War ne ziemliche Operation bis wir das getauscht hatten.

Jetzt ist noch das Verbindungsrohr vom linken Krümmer zum Turbo-Krümmen undicht.

Das hat auch so einen Kompensator und ist dort gerissen.

Die Teile haben wir schon, das wird die nächste Reparatur.

Dazu muss halt der Kat und Rußpartikelfilter raus, sonst kommt man nicht an die Schrauben...

In dem Zuge wird dann auch gleich das Flexrohr zwischen Kat und Partikelfilter erneuert.

Mach dir mal ne Sprühflasche mit Spüli-Wasser und sprüh die verdächtigen Stellen ein, dann sieht man wo es bläst.

Das ganze am besten bei kaltem Motor, damit man kein kaltes Wasser auf den Turbolader und Gusskrümmer sprüht wenn diese richtig heiß sind. Erstens verdampft dann die Seifenlösung nicht so schnell, zweitens mögen so Gussteile die punktuelle Abkühlung nicht so gerne.

Viel Erfolg.

Gruß Stefan