

# **Etwas tiefer**

**Beitrag von „coala“ vom 19. Juni 2020 um 09:55**

Servus Jochen,

beim Toaureg ist das nur im Ladelevel der Fall, da hierbei einfach kein Restfederweg mehr vorhanden ist und man so logischerweise nicht fahren sollte. Das niedrigere Niveau in der Einstellung "Sport" bleibt aber erhalten, ebenso senkt sich das Fahrzeug automatisch bei höheren Geschwindigkeiten ab.

Grüße

Robert