

Problem bei Nachrüstung von Lenkradheizung

Beitrag von „svenska“ vom 20. Juni 2020 um 19:20

Hallo liebe Touareg-Gemeinde,

ich habe jetzt versucht bei meinem Touareg Bj. 2008 eine Lenkradheizung nachzurüsten bin aber bisher leider gescheitert. Bitte helft mir.

Ich habe:

- vermutlich das passende Steuergerät, da ich ACC und Side-Assist habe. 549G oder so sind die letzten Stellen
- die Lenkradheizung mit VCDS freigeschaltet
- die Sicherung mit 15A im Slot 33.
- den Schleifring mit dem Anschluss für die Lenkradheizung
- ein Lenkrad mit Lenkradheizung (frisch gekauft von einem Phaeton, da die braunen Lenkräder selbst ab Bj.2008 nicht standardmäßig mit Heizung ausgestattet sind)

Wenn ich jetzt den rechten Knopf am Lenkrad aktiviere kommt das Symbol für die Heizung. Nur leider bleibt das Lenkrad kalt.

Also Fehlercode wird sofort abgelegt:

01752 - Beheizbares Lenkrad (Z36)

010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

Was sagt uns das?

Ist einfach nur die Heizung vom Lenkrad defekt oder wo könnte der Haken liegen?

Wenn ich die Messwertblöcke durchgehe steht da: "Lenkradheizung aus" und die Temperatur bleibt konstant kühl obwohl ich die Heizung aktiviert habe was ja am grünen Symbol zu sehen ist.

Hat irgendjemand ne Idee?????

Grüße

svenska