

TF Experience 2021 Makedonien

Beitrag von „pe7e“ vom 21. Juni 2020 um 08:58

Hi, hatte ich auch so,

Da klappert das Ding aber, da die Gummipuffer vom Motorufs dann nicht am Rahmen liegen.

Gruß