

# Problem bei Nachrüstung von Lenkradheizung

Beitrag von „svenska“ vom 21. Juni 2020 um 15:50

so ich habs!

ich habe nochmal demontiert und festgestellt, dass der Schleifring zwar die richtige Artikelnummer hat und auch die Öffnung wo der Stecker für die Heizung reinkommt, nur sind dort keine "Pins" die den Stecker aufnehmen, der Stecker ist quasi einfach bind.

Da bin ich drauf reingefallen. Ich habe einfach den Stecker reingesteckt ohne zu kucken.

Jetzt muss der richtige Schleifring her.

Grüße

svenska