

RNS850 und AndroidAuto

Beitrag von „PietP“ vom 26. Juni 2020 um 13:12

Guten Tag, ich habe jetzt seit 3 Monaten einen Touareg TDI bluemotion mit ca. 55000 km. Alles prima; nur mein Samsung S7 bekommt nur ein HFP Protokoll. Alles klappt ich kann Telefonieren, über die Freisprechanlage.

Aber Musik vom Handy, oder Spotify, da funktioniert nichts.

Ich habe in der Mittelkonsole einen Stecker mit Kabel und kann das Handy hier anschliessen, daraufhin habe ich in den Medien auch AUX, weiß hinterlegt. Aber es verbindet sich nichts.

A2DP sagt es hat es aber es piept aber kein Haken geht hinein. Es fragt sogar ob ich A2DP möchte, piept, aber das war es sich.

Hat jemand eine Idee was ich tun kann?

Ich hoffe ich habe mich klar ausgedrückt.

Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.