

Wahlhebel bleibt gesperrt

Beitrag von „Todi“ vom 28. Juni 2020 um 09:41

Servus Namenloser,

auch bei dir bestätigt sich wieder einmal, dass unsere Regeln durchaus Sinn ergeben:

<https://www.touareg-freunde.de/die-regeln/>

Insbesondere bei technischen Fragen sollte zumindest das Fahrzeug ausführlich vorgestellt werden. Was hast du denn nun? EZ 2006 oder MJ 2006? Gegen Ende 2006 ist der Bremslichtschalter beim Touareg „umgezogen“ was du auch hier nachlesen kannst:

[Bremskraftverstärker wechseln, weil Bremslichtschalter ausgefallen???](#)

Wenn du den Schalter am Gestänge hast, schau dir mal das Signalkabel genauer an... was siehst du? Richtig.. 4 Kabel... für einen „einfachen Schalter benötigt man aber nur 2. Wofür können also die zusätzlichen 2 Kabel sein? Wieder richtig... für die integrierte Funktionsüberwachung 😊

Für deinen Fehler kommen aber durchaus noch andere Ursachen in Betracht, z.B. Unterspannungsfehler. Um das ausschließen zu können wäre für uns wichtig zu wissen wie alt deine Batterie ist bzw. Ob diese schon geprüft wurde.

vielleicht nimmst du dir ja unsere Regeln nochmal zu Herzen und verfasst eine kurze Vorstellung - es macht das Forum auch etwas „menschlicher“ wenn man dich bei Hilfestellungen mit Namen ansprechen kann...

Gruß

Todi