

# Fahrwerk geplatzt

**Beitrag von „tr4c3rt“ vom 30. Juni 2020 um 09:11**

Habe mir die Daten rausgedruckt und die Reparatur am Wochenende durchgeführt.

Funktioniert Alles tadellos und war in 4 Stunden erledigt (vorne beide Seiten)

Was mich nur etwas wundert ist, dass in Erwin steht, dass am Ende die Spur eingestellt werden soll.

Warum, da war ich doch garnicht dran?

Wäre es jetzt Ewigkeiten her, hätte ich die Arbeit machen lassen.

Aber es wurde beim letzten Reifenwechsel vor 2 Monaten erst gemacht.

Oder meinen die damit die Grundposition des Fahrwerks einstellen?