

P1952 Turbolader-Steuermodul 1: Defekt

Beitrag von „coala“ vom 30. Juni 2020 um 11:33

[Zitat von tr4c3rt](#)

[...] Nur nochmal um sicherzugehen, Lader 1 ist der linke? [...]

Servus Ralle,

wenn du *vor* dem Auto stehst und bei geöffneter Motorhaube auf den Motor schaust, dann ist links die Zylinderbank 1, auch als A bezeichnet. Gleiches gilt natürlich auf für die zugehörigen Turbolader.

Grüße

Robert