

P1952 Turbolader-Steuermodul 1: Defekt

Beitrag von „Cmoffroad“ vom 30. Juni 2020 um 13:54

Hi,

das ist dann aber rechts. Solche Angaben IMMER in Fahrtrichtung machen - spätestens beim Teile bestellen kommt es sonst zu Verwirrung oder Falschlieferung.

Freundliche Grüße

Christian