

P1952 Turbolader-Steuermodul 1: Defekt

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 1. Juli 2020 um 02:56

Die VTG Ansteuerung ist im Steuergeräte verbund bei vcds. Bin mir nicht sicher aber dachte Diagnoseadresse 31 und dort bei Grundeinstellungen.