

# Scheppern an der Hinterachse.

**Beitrag von „hennermost“ vom 1. Juli 2020 um 08:48**

Moin liebe Touareg-Freunde,

heute schreibe ich meinen ersten Beitrag für diese Forum, Anlass war das Scheppern eines Bleches an der Hinterachse und eine Suche in verschiedenen Foren nach der Ursache. Die Lösung war so einfach wie kurios! Nachdem ich alles mögliche ausprobiert habe, bin ich heute zur VAG-Werkstatt hier in Kassel gefahren. Auto auf die Bühne - und noch bevor ich meine Vermutung äußern konnte (die Bleche hinter den Bremsscheiben sind schuld!?) hatte der Kollege das Problem schon erkannt und gelöst. Auf dem Achsträger gibt es es eine Vertiefung. Dort lag ein ca. 4cm großer Schotterstein - und klapperte fröhlich vor sich hin. Also: schön nach "Fremdkörpern" Ausschau halten! Liebe Grüße an Alle! 😊