

Aut.-Getriebe schaltet nach Ölwechsel schlecht

Beitrag von „Cmoffroad“ vom 4. Juli 2020 um 11:51

Hi,

Das AG 55 wird mir auch als das richtige angezeigt und hat beide erforderliche Freigaben, wie Volker das auch schreibt.

Warum jetzt wieder Experimente?

Könnte aber klappen mit der AISIN Freigabe.

Willst du einen Spülapparat bauen oder nur mehrmals wechseln? Zweiteres wird nicht zu einem kompletten Tausch führen.

Bring den Wagen lieber weg. Ein beschädigtes Getriebe kostet im Zweifel mehr als eine professionelle Spülung.

Grüße

Christian